

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» (ТРО ВОИ)

 А.Ф. Новикова

« 04 » марта 2020 г.



Утверждаю

Директор МБОУ ЦО № 42

 Е.Н. Кубанова

« 04 » марта 2020 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта: 300026, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4512,0 кв. м
 - часть здания ----этажей (или на ----- этаже), --- кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14748 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г. капитального 2037г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42», МБОУ «ЦО № 42».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. , г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации г. Тулы

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, ул. Советская, д.73

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 513/513/513.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «площадь Победы» трамвай №№ 12.13.14. Автобус № 3.18.25.26.28.33.34.62. Троллейбус №1.2.11.4.5.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия,)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» января 2020 г.,
2. Акт обследования объекта: № акта 01 от «23» января 2020 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ от «24» января 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ЦО №42
Е.Н. Кубанова

«28» января 2020 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

«28» января 2020г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта: 300026, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4512,0 кв. м
 - часть здания ----этажей (или на ----- этаже), --- кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 14748 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г. капитального 2037г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42», МБОУ « ЦО № 42».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. , г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации г. Тулы
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тула, ул. Советская, д.73

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: нет.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 513/513/513.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «площадь Победы» трамвай №№ 12.13.14. Автобус № 3.18.25.26.28.33.34.62. Троллейбус №1.2.11.4.5.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия,)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  заместитель директора по безопасности Стариков Н.Ю

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

«23» января 2020г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение
- 1.2. Адрес объекта: 300026, г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4512,0 кв. м
 - часть здания ----этажей (или на ----- этаже), --- кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 14748 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020 г. капитального 2037г.*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42», МБОУ « ЦО № 42».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): г. , г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 51.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(дополнительная информация по обслуживанию населения) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
Остановка «площадь Победы» трамвай №№ 12.13.14. Автобус № 3.18.25.26.28.33.34.62. Троллейбус №1.2.11.4.5.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):
да

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*); нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (дефекты дорожного покрытия,)

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	-	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	1	7-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	13-63
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	14,15, 64-153
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	154-164
6	Система информации и связи	ДЧ-И (О,Г,У)	1,2	

	(на всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)	-	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025 гг.

в рамках исполнения **плановых мероприятий**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию и паспортизации ЦО 42 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 4 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 5 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 20л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте - 164 фото.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель

рабочей группы

заместитель директора по безопасности Стариков Н.Ю
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора по УВР Пилюгина Т.А
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора по ВР Корсакова Н.А.,
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперт ТРО ВОИ Васин Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

эксперт ТРО ВОИ Новиков Д.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители организаций, расположенных на объекте

заведующая хозяйством Гненкова Т.А
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано Комиссией по обследованию и
паспортизации ОСИ «24» января 2020 г. (протокол №01)

Заключение № 134-П
от 28.01.2020г.



Центр образования №42
Адрес объекта: г .Тула ул. Н. Руднева, д.51

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	информационный уличный стенд.	К,О,С,Г, У	Установить информационный уличный стенд На высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
				2,5	Калитка контрастно не выделена по периметру.	С.У	Выделить калитку по периметру контрастно по отношению к воротам. Перед калиткой рекомендуется предусмотреть тактильную	Текущий ремонт

							плитку «Внимание опасность» глубиной 0.5-0.6м и на расстоянии 0.3м от калитки.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть					.	
				2	Отсутствует мнемосхема путей движения до функциональных зон	С.У	Разместить схему при входе на территорию с указанием путей движения до доступного входа на объект, спортивного городка, спортивных площадок и т.п. на высоте 1,2-1,6м либо на высоте 0.85м-1,1м с углом наклона 30 градусов по отношению к горизонтальной поверхности (ISO 21542:2015) Рекомендуется разместить план (схему) объекта на видном месте напротив входа на территорию объекта	Текущий ремонт
				4,6	Отсутствуют указатели направления движения к функциональным зонам.	К,О,С,Г, У	Предусмотреть указатели направления движения ко входу объект, спортивным площадкам указатели направления движения расположить на высоте 1,5-2.5м в ключевых местах	Текущий ремонт

							согласно схеме движения (на перекрестках и зонах прямой видимости)	
				4	Отсутствует твёрдое покрытие на путях движения к спортивной площадке	К,О,С	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему/. Установить твёрдое дорожное покрытие без перепадов высот	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	нет		4	Лестница не продублирована пандусом	К,О,С,У	Продублировать лестницу пандусом с плавным понижением. Рекомендуется оборудовать съездом шириной не менее 0.9м и длиной не менее 1.4м До капитального ремонта установить указатели для инвалидов на высоте 1.5-2.0м с указанием на альтернативный путь движения.	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	есть		1,3	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать Автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест (но не менее одного). Нанести горизонтальную разметку	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию МО</i>

							размерами 3.6м х 6м и трафарет из пластика ПЭТ толщиной 0,5 мм (размеры рисунка наносимого знака 1600 мм*800 мм) в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И(К,О,Г,У)		1-6	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7,8	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестничными маршами	О,С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м. Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней шириной не более 3м	Текущий ремонт

				7	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С,Г,У	До капитального ремонта установить кнопку вызова персонала перед лестничным маршем на высоте 0,8м-1,1м на контрастном фоне и обозначить тактильным знаком. Рекомендуется установить кнопку вызова справа по ходу движения.	Текущий ремонт
				8,9	Отсутствуют горизонтальная площадка перил с обеих сторон лестничного марша	О,С	Поручень с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение	Текущий ремонт
				9	Отсутствуют перила на втором лестничном наружном марше	К.О.С	Оборудовать перила с двух сторон на высоте 0.9м. До капитального ремонта рекомендуется продублировать лестничный марш инвентарным (переносным) пандусом шириной не менее 0.8м и длиной 4м	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		7		К,О	Продублировать лестницу	Капитальн

						пандусом с уклоном 1:20 (не менее 22 м. без учета разворотных (горизонтальных) площадок 1.5мX1.5м каждые 8-9м) либо установить подъемное устройство (лифт, наклонный или вертикальный подъемник и т.п.). Пандус должен иметь двустороннее ограждение с непрерывными, соосными поручнями на высоте 0,9м и 0,7м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах 0,9-1,0м. Рекомендуется предусмотреть наклонное 2х уровневое подъемное устройство.	ый ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8	Колонны не ограждены.		Рекомендуется оградить площадку и колонны поручнем на высоте 0.9м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть						
				9,10	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	К,О,С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
				8,11	Ширина основной створки распашной двери 0,78м. Высота порога 0,025м .	К,О,С,Г,У	Установить распашные двери с шириной основной створки не менее 0.9м в	Текущий ремонт

						свету. До капитального ремонта предусмотреть открытыми обе створки распашной двери на время присутствия инвалидов, использовать рулонные или перекатные пандусы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога не более 0,014 м.	
			9	Отсутствует знаки доступности входа для инвалидов	К,О,С,Г,У	Установить знаки доступности входа для инвалидов , пиктограмму «вход»	Текущий ремонт
			10	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную таблицу с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна.	Текущий ремонт

				10	Отсутствует система световой и звуковой информации на входной группе	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радиоинформаторы, электронную бегущую строку и др.)	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		12	Ширина основной створки распашной двери 0,65м.	К,О,С,Г,У	Установить распашные двери с шириной основной створки не менее 0.9м в свету. До капитального ремонта предусмотреть открытыми обе створки распашной двери на время присутствия инвалидов.	Текущий ремонт
				12	Форма установленных ручек на дверях по пути эвакуации не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Установить на дверях ручки нажимного действия либо С- и П-образной формы Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		8-12	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *предусмотреть оказания помощи при входе на объект для каждой группы инвалидов.*

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		13, 14	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,8-1,1 м и на расстоянии 2-4м.	Текущий ремонт
				15	При использовании рамки металлоискателя не предусматривается альтернативный проход через ..	К,О,Г,С,У	Предусмотреть при использовании рамки металлоискателя альтернативный проход для инвалидов, указанный знаками доступности. Перед рамкой металлоискателя установить запрещающий знак «Кардиостимулятор»	Текущий ремонт
					Отсутствует доступ на второй и последующие этажи	К	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР

				13, 15, 17, 19, 21, 25	В холлах не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов	К,О,С	Оборудовать места отдыха (ожидания) скамьями с опорой для спины Обозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности	Текущий ремонт
					На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед лестницами)	К,О,С,Г,У	Оборудовать пути движения по коридорам тактильно-контрастными предупреждающими указателями (перед лестницами) либо выделить контрастно цветом	текущий ремонт
				16, 20, 23, 24, 26, 27	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием конечной цели	К,О,С,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели Рекомендуется предусмотреть пристенные поручни вдоль путей движения	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		28, 29, 30, 31, 32,	Отсутствуют напольные тактильно-контрастные указатели перед лестницами Не выделены контрастно проступи краевых ступеней лестничных маршей	С,Г	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м (0.3м) на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша Обустроить на проступях	Текущий ремонт

							краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м	
				29, 30, 31, 32, 33, 34	Отсутствуют с двухсторонперила лестничного марша	О,С	Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон, обеспечив ширину лестничного марша не менее 1,35м	Текущий ремонт
				29	Выступающие элементы на лестничных площадках (батареи, трубы) не ограждены и не выделены контрастно цветом	К,О,С	Оградить выступающие элементы на лестничных площадках (батареи, трубы) или выделить контрастно цветом	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует доступ на второй и последующие этажи	К,О,С,Г, У	Предусмотреть доступ на второй этаж с помощью подъемного устройства, лифта или ступенькохода и др.	Капитальный ремонт
3.5	Дверь	есть		38, 39, 40,	Отсутствуют таблички с названием функциональных зон коридоров	К,О,С,Г, У	Установить информирующее тактильные таблички для людей с нарушением	Текущий ремонт

							зрения с использование м рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с обозначением конечной цели и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м	
				36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,	Ширина основных створок распашных дверей 1,4м – 1,9м с шириной основной створки 0,7м-0,9м. Высота порогов 0.02-0.035м	К,О,С	Предусмотреть ширину основных створок не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта рекомендуется использовать перекатные или рулонные пандусы. При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть						
				51, 62, 63	Отсутствует освещенность на эвакуационных выходах	К,О,С,Г, У	Оборудовать освещение на эвакуационных выходах	текущий ремонт
				44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,	Ширина дверных проемов 0,83-0,9м Высота порогов дверных проемов на путях эвакуации 0,03-0,14м.	К,О,С	Установить дверь шириной не менее 0,9м в свету Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном	текущий ремонт

							ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	
				52, 53, 59, 60	Присутствует одиночная ступень, препятствия в виде труб	О,С,К	При капитальном ремонте демонтировать одиночные ступени с плавным понижением, до капитального ремонта оборудовать ступени съездом с уклоном 1:12 либо предусмотреть инвентарный (съёмный) пандус. Ступени контрастно выделить по отношению к окружающей среде. Препятствие в виде труб рекомендуется оборудовать перекатным либо приставным пандусом.	Текущий ремонт
				56,	Полотна дверей не выделены контрастно цветом относительно окружающей среды	С	Выделить контрастно цветом относительно окружающей среды полотна дверей, дверные ручки на путях эвакуации	Текущий ремонт
				52, 53, 62, 63,	На путях эвакуации присутствуют внутренние и внешние лестницы, не оборудованные поручнями с двух	К,О,С,Г, У	Предусмотреть двухсторонние поручни вдоль внутренних и наружных лестниц Поручни на	Капитальный ремонт

					сторон		путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюминесцентный материал либо искусственную подсветку. Продублировать наружные лестницы пандусом либо подъемным устройством	
				44	Форма установленных ручек на дверях по пути эвакуации не позволяют инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Рекомендуется установить на дверях ручки нажимного действия (анти паника) либо С- и П-образной формы Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)	Текущий ремонт
					Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения	ДЧ-И(О,Г,У)		13-63	Капитальный ремонт

внутри здания (в т.ч., путей эвакуации)				Инд реш с ТСП
---	--	--	--	---------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение №4(Г)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от " 23 " января 2020 г. № 01

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		64, 67, 70, 73, 75, 78, 81, 85, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 105	Отсутствуют информационные таблички у кабинетов, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	К,С	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
					Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
				68, 72, 74, 83,	Отсутствуют разворотные площадки и проходы между столами менее 0,9м	К,О,С	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и	Текущий ремонт

							проходы между столами не менее 0,9м	
				69, 70, 73, 79, 81, 88, 94, 95, 402 ,	Двери с шириной рабочей створки 0,8-0,91м Высота порогов дверных проемов 0,02-0,04м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть распашные двери с шириной рабочей створки не менее0.9м. До капитального ремонта при обучении инвалидов рекомендуется держать обе створки распашных дверей открытыми. Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами При капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м	Текущий ремонт
				71, 74, 77, 80, 82, 90, 93, 96, 98, 100 ,10 4,	Кабинеты не полностью оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ и специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С,Г,У	Оборудовать классные кабинеты согласно стандартам школьного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки	Текущий ремонт

						России от 17.10.13 №1155и от 05.04.17 №301) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов	
			71, 74, 77, 80, 82, 84, 90, 93, 96, 98, 100, 104,	Не оборудованы и не обозначены места для инвалидов	К,О,С	Оборудовать и обозначить места для инвалидов В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
			81, 85, 24	Контрастно не выделены дверные проемы	С.У	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и	Текущий ремонт

						шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Дверные проемы контрастно выделить по отношению к окружающей среде полосой 0.05м	
	<i>Кабинет психолога</i>		64, 65, 66	Места для занятий с не оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ	С,Г	Предусмотреть возможность оснащения места работы психолога системой усиления звука (переносной индукционной петлей), интерактивным и комплексами, электронными устройствами, дидактическим оборудованием, сенсорными изделиями, программно-дидактическими комплексами и т.п.(согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 от 05.04.17 №301) Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным	Текущий ремонт

						освещением не менее 20 лк и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 1000лк Рекомендуется использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по Skype	
	<i>Кабинет игровой</i>			86	Отсутствует игровое оборудование для инвалидов	Предусмотреть не менее 2,3% шахматных (шашечных) игровых комплектов, оборудованных для инвалидов по зрению согласно стандартам ФИДЕ о шахматах для слепых, и для людей с ослабленным зрением. (тактильно выделенные игровое поле с отверстиями для жесткого крепления фигур, боковыми и фронтальными обозначениями (рекомендуется продублировать шрифтом Брайля). Рекомендуется использовать шахматные часы со звуковым дублированием информации (времени). Рекомендуется демонстрационные шахматные комплекты установить с	Текущий ремонт

							цифрами и знаками имеющими отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета. Оборудовать залы системой усиления звука (рекомендуется переносной индукционной петлей), увеличителем. Оборудованные места обозначить знаками доступности при проведении мероприятий	
	Медицинский кабинет, изолятор	есть		105 , 107 109	Ширина дверных проемов кабинетов в мед. блоке 0,64-0,75м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
				105 ,10 7,1 09	Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента	К,О,С,Г, У	Входы в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт
				108	Ширина прохода между оборудованием менее 1,2м	К,О	Предусмотреть ширину прохода между оборудованием и мебелью	Текущий ремонт

							не менее 1,2м. Предусмотреть разворотные площадки 1.4м и проходы к медоборудованию	
				106, 111,	кушетка не оборудованы устройствами, опорами для самоподнимания	К,О	Предусмотреть устройства для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	Текущий ремонт
				110	Раковины не оборудованы горизонтальным поручнем и наклонным зеркалом	К,О,С	Оборудовать одну раковину горизонтальным поручнем и наклонным зеркалом, краном нажимного типа	Текущий ремонт
	Кабинет информационной и вычислительной техники			112, 113	Ширина основной створки двери 0,85м. Высота порога дверного проема 0,35м.	К,О,С	До капитального ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы. После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м.	Текущий ремонт
				114	Кабинет не оборудован доступными учебными местами для инвалидов.	К,О,С,Г,У	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей) и т.п. Предусмотреть уровень освещенности не менее 20лк. Установить знаки доступности.	Текущий ремонт
				103	В кабинете	К,О,С,Г,У	Рекомендуется	Текущий

				104	имеются компьютеры, не оснащенные специализированными приспособлениями и для обучения детей с ОВЗ		оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест) специализированным оборудованием для обучения инвалидов и электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступными для инвалидов (системы считывания экранной информации, программами распознавания речи, экранные увеличители, клавиатура, продублированная шрифтом Брайля и т.п.) в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17 Предусмотреть специализированные столы и стулья для инвалидов. Расстановку мебели произвести с учетом проход между столами 0,9-1,2м. перед ученической доской предусмотреть площадку диаметром 1,4м.	ремонт
	Кабинеты Технологии			148 151	Ширина основных	К,О,С	Предусмотреть ширину	Капитальный

					створок распашных дверей 0,79-0,9м		основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету	ремонт
				152 153	Кабинеты не полностью оснащены оборудованием для занятий учащихся с ОВЗ	С,Г,У	Оборудовать кабинеты системой усиления звука (индукционная петля). Обеспечить беспрепятственный проезд между столами и оборудованием для инвалидов на коляске Для слабовидящих оборудование должно быть снабжено тактильными ориентирами Предусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом с оборудованием Оградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудования Рекомендуется применять специально-разработанные для рабочих специальностей рабочий стол, стул, технологическое оборудование, подставки для сырья, инструментов и готовой продукции.	Текущий ремонт

				150 151	Присутствуют Кафедры высотой 0.23м		Оборудовать кафедру съездом с уклоном 1:10 (длиной наклонной части не менее 1.0м) либо предусмотреть инвентарный (переносной) пандус шириной не менее 0.8м и длинной не менее 1.м	Капиталь ный ремонт
	<i>Историко-краеведческий музей воинской славы</i>			117	Отсутствует мнемосхема при входе в помещение	С	Установить табличку с названием кабинета продублирован ную шрифтом Брайля на высоте 1.2-1.4м со стороны дверной ручки. Установить мнемосхему с указанием маршрута движения и наименованием экспонатов на высоте 0.8-1.1м	Текущий ремонт
				117 118	Стеклянные витрины не ограждены Отсутствуют информационные материалы рядом с экспонатами, продублированн ые рельефно- точечным и рельефно- графическим способом	С	Рекомендуется оградить витрины на высоте 0,9м поручнями либо другими средствами Разместить рядом с экспонатами тактильно- информационн ые материалы в виде таблиц, продублирован ных рельефно- точечным и рельефно- графическим способом Рекомендуется изготовить макеты экспонатов в уменьшенном	Текущий ремонт

							виде и в тактильном исполнении.	
				117	Отсутствует аудио-визуальная система информирования посетителей во время экскурсий по музею	С,Г	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (аудиогид, экран, проектор, индукционная петля усиления звуков и т.п.) Для сурдопереводчика предусмотреть освещение не менее 20лк.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	<i>Актный зал</i>			127,128	Отсутствует доступ на сцену для инвалидов (высота сцены 0,47м)	К,О,С	Рекомендуется использовать для подъема на сцену подъемное устройство Установить перила вдоль лестницы на сцену с одной стороны Контрастно выделить краевые ступени	Текущий ремонт
				127	Актный зал не оснащен системой усиления звука, тифло-техническими приборами Не выделено место для инвалида	К,С,Г	Оборудовать актный зал индукционной петлей, установить тифлотехнические приборы, предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации Выделить место для расположения сурдопереводчика с локальным освещением, обозначить его знаками Предусмотреть скамью со спинкой и	Текущий ремонт

							подлокотникам и Обозначить место для размещения инвалида на время проведения зрелищных мероприятий Установить знак «для инвалида»	
	Библиотека, читальный зал			119	Ширина распашной двери 1.6м, основной створки 0,82м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету. До капитального ремонта при обслуживании инвалида держать обе створки распашной двери открытыми	Текущий ремонт
				120 122	Библиотека не оборудована доступными местами для инвалидов и не оснащена специализированным оборудованием	К,О,С,Г,У	Оборудовать доступное читальное место для инвалидов в библиотеке и обозначить знаком доступности Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей), адаптивным техническим оборудованием (стационарным видео увеличителем для чтения книг и видео увеличителем для компьютера, и т.п.) Предусмотреть	Текущий ремонт

							уровень локального освещения не менее 100лк	
				121	Не предусмотрены проходы между столами и подхода к месту выдачи книг для инвалидов, отсутствуют разворотные площадки	К,О,С	Предусмотреть ширину проходов между столами в библиотечном зале не менее 1,2м. Размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должны быть 1,5x0,9м	Текущий ремонт
				124 120	Высота стойки барьера выдачи книг 1,1м	К	Предусмотреть часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе следует предусматривать высотой 0,85м. Ширина рабочего фронта барьера у места получения услуги должна быть не менее 1,0м. Стойку обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука	Текущий ремонт
	<i>Спортивный зал</i>			131	Ширина основной створки распашной двери 0,76м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки дверного проема не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
				132	Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования учащихся	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуальную систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации визуальной,	Текущий ремонт

							электронное табло и т.п.)) Определить место для сурдопереводчика. Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	
	Раздевалки спортивного зала	есть		135 137 ,14 2	Ширина дверей - 0,75м	К,О,С	Рекомендовано расширить дверные проемы до 0,9м. в свету	Капитальный ремонт
				135 137	Отсутствует символ доступности в раздевалках	К,О,С,Г, У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не	Текущий ремонт

						<p>менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м.</p> <p>Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности и устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м.</p> <p>Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м</p>		
				138	Крючки для одежды расположены на высоте 1.6м	К,О	Установить 5% крючков ближайших к выходу на высоте 1.1м	Текущий ремонт
	<i>Тренажерный зал</i>			145	Высота порога дверного проема 0,023м Ширина дверного проема 0,83м	К,О,С,Г	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету. При входе предусмотреть перекатной пандус до капитального ремонта, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов дверного проема не более 0,014 м каждого	Капитальный ремонт

						элемента		
				146 147	Не оборудованы зоны безопасности в залах для занятий инвалидов	С,О	Вокруг снарядов и оборудования необходимо предусмотреть зоны безопасности. Выделить зоны безопасности рекомендуется тактильными полосами либо контрастно окрашенной поверхностью. Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы	Текущий ремонт
	Столовая							
				126	Высота стойки «грязная посуда» 0,98м	К	Предусмотреть локально стойку с высотой не более 0,85м. и шириной не менее 1.0м контрастно выделить цветом по периметру приемного окна	Текущий ремонт
				125	Высота столов 0,78м Не обозначено место для обслуживания инвалида на коляске	К	Обозначить место для обслуживания инвалида на коляске, ближайшее к выходу	Текущий ремонт
				123	Ширина основной створки распашной двери 0,60м	К,О,С	Предусмотреть ширину основной створки дверного проема не менее 0,9м в свету До капитального	Текущий ремонт

							ремонта на порогах дверных проемов использовать перекатные пандусы После капремонта предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м.	
	Гардероб	есть		144 146	Отсутствуют таблички с названием помещения, продублированные шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки	Текущий ремонт
				15, 14	Не оборудовано место для переобувания перед гардеробом	О,С	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d=1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности	Текущий ремонт

							устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м	
				145 147 148	Крючки для одежды расположены на высоте 1,6м, 1,3м		Крючки для одежды установить на высоте 1.1м (не более 5% всех крючков для одежды) ближайšie к выходу	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (О,Г,У)		14,15, 64-153	Капитальный ремонт

объекта)				
----------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

Ученические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		157 161 163	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65м x2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины) Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, места для хранения колясок шириной не менее 0.8м, разворотные площадки диаметром 1.4м, крючки для тростей и др. принадлежностей	Капитальный ремонт
				154 158 162	Ширина дверных проемов	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного	Капитальный ремонт

				0,75м.-		проема не менее 0,9м в свету	
			155	Высота порогов от 0,03м до 0,06м	К,О,С	До капитального ремонта использовать перекатные пандусы При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м	Текущий ремонт
			163	Присутствуют одиночные ступени 0,1м	К,О,С,Г,У	Демонтировать одиночные ступени либо оборудовать съездом уклоном 1:12. При капитальном ремонте предусмотреть высоту ступени не более 0,014 м. Использовать перекатные и рулонные пандусы	Текущий ремонт
			154 158 162	Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля	С	Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт
			154 158	У дверей санитарно-	К,О,С,У	Установить мнемосхему	Текущий ремонт

				155 159 164 124	Раковины (умывальники) не оборудованы, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем	К,О,С	Оборудовать умывальники поворотным (с изменяемым углом наклона) зеркалом, горизонтальным поручнем, смесителями сенсорного или нажимного типа	Текущий ремонт
	Душевая кабина (спортзал)	есть		139 144	Нет доступной душевой кабины для инвалидов.	К,О,С,Г,У	Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Предусмотреть индивидуальную кабину для инвалидов с размерами 1,8х1,8м.. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. Оборудована складным сиденьем расположенным на высоте не более 0,45 м от уровня поддона, угловым и	Капитальный ремонт

						линейным поручнем на высоте 0.9м; ручным душем; настенными поручнями.	
			139 144	Отсутствует кнопка вызова персонала	К,О,С	Доступная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации кнопкой вызова на высоте 0,8м обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт
5.3	Бытовые комнаты	нет					
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		154-164	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН	К,О,С,Г,У	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на эвакуационных путях движения инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Системы средств информации и	С,Г	Установить систему информирующую	Текущий ремонт

				сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации		х средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы) Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных, безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковым и визуальным аварийными сигнальными устройствами	
				Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме	С	Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение и санузлы Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и	Текущий ремонт

							символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,У)		2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения

В данной папке пронумеровано,
проиндексировано и скреплено печатью

144 (Всего страниц 144) листов

Директор ЦО №42



Е. Н. Кубанова

М.П. Председатель ТРО ВОИ



А. Ф. Ловикова

М.П. от 03.12.10



